# www.pce-iberica.es



PCE Group Ibérica S.L. Calle Cruz N.º 19 02500 Tobarra Albacete - Spain Tel: +34 967- 5435- 48 Fax: +34 967- 5435- 42 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es

# Luxómetro PCE 172

- Seguridad
- 2. Datos técnicos
- 3. Funcionalidad
- 4. Medición
- 5. Cambio de la batería

#### 1. Seguridad

Por favor lean atentamente las instrucciones de uso antes de poner el aparato en funcionamiento. No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por un manejo indebido al no respetar las instrucciones de uso.

- No superar los valores de entrada permitidos.
- El aparato sólo debe ser usado en las condiciones de temperatura permitidas.
- Evitar movimientos bruscos.
- El sensor debe ser protegido con su funda protectora cuando no esté siendo utilizado.
- No usar el medidor cerca de campos eléctricos (altas tensiones, motores).
- Estabilice el medidor a la temperatura ambiente antes de su puesta en funcionamiento.
- Sólo el personal especializado de PCE Group está autorizado para abrir la carcasa del aparato.
- No apoyar nunca el aparato sobre la superficie del teclado (p.e. sobre una mesa)
- No realizar ningunas modificaciones técnicas en el aparato.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo y usar sólo productos de limpieza de pH neutro (evite la entrada de líquido en el interior del aparato, ya que daña los componentes electrónicos)

# 2. Datos técnicos

Pantalla: 3 ½ posiciones, LCD Cuota de medición: 2,5 veces/ s aprx.

Indicador de superación

de rango: "OL" para overload

Temperatura ambiental: 0 ... 40 °C (max: 80 % Hr)

Alimentación: batería de 9V Duración de la batería: 200 h aprox

Estado de la batería: Indicador de batería baja Dimensiones (aparato): 98 mm x 200 mm x 40 mm

Dimensiones (sensor): 66 mm x 125 mm Longitud cable (sensor): 1,5 m aprox. Peso: 325 g

Calibración: El aparato viene calibrado de fábrica y pueder ser recalibrado en el laboratorio

según la DIN EN ISO

Sensor: Fotodiodo de silicona con filtro espectral

Apropiado para: comportamiento espectral y mediciones de luz visible

Rango de medición: a elegir lux o foot-candel/ 0 – 50000 lux en (0 – 5000 fc) en cuatro rangos

Longitud de onda punta: 560 nm

Precisión/ Variación

del coseno: +- 2 % (30°) / +- 7 % (60°) / +- 25 % (80°)

Lectura: 0.1 lx / 0.01 fc

## 3. Funcionalidad

- 1 Hendidura para la conexión del sensor
- 2 Pantalla LCD
- 3 Ajuste a cero de la pantalla LCD
- 4 Data-Hold (mantiene los valores de medición)
- 5 Cambio lux / fc
- 6 Tecla de mantenimiento del valor máximo
- 7 Interruptor On / Off
- 8 Selector de rango

#### 4. . Medición

- Conectar el aparato con la tecla On / Off (2)
- Seleccionar el rango de medición deseado (3)
- Seleccionar la unidad de medida deseada (7 u 8)
- Quitar el protector del sensor y sujetar el sensor luminoso bajo la fuente de luz.
- Leer la potencia de luz en la pantalla LCD (1) (cuando el valor sea estable)
- Presionar Data-Hold para congelar el valor de medición (4)
- Presionar Peak-Hold para congelar el valor pico (5)
- Volver a colocar el protector al sensor al finalizar la medición
- Desconectar el aparato con la tecla On / Off (2)



- El indicador del valor de medición puede mostrarse inestable a causa de posibles oscilaciones del voltaje de la batería o por la existencia de sombras. Las oscilaciones de temperatura o las corrientes de aire producen estos mismos efectos.
- Proteger el sensor luminoso de una sobrecarga producida por radiaciones demasiado altas en el rango de medición inferior.
- Si aparece el símbolo de batería "BT" iluminado, el voltaje es bajo. Deberá cambiar la batería.
- Retirar la batería de su compartimento si el aparato no va a ser usado en un periodo de tiempo prolongado.

## 5. Cambio de la batería

- 1) Quite la tapa del compartimento de la batería (quitar los tornillos de la tapa)
- 2) Quite las baterías usadas y coloque correctamente las nueva.
- 3) Vuelva a colocar la tapa y cirre el compartimento (tenga cuidado con el cable)

PCE Group está a su disposición para solucionar sus dudas y sus consultas sobre calibración

Una visión general de todos los medidores encuentra usted aqui: <a href="http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm">http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm</a>
Una visión general de todos los instrumentos medida encuentra usted aqui: <a href="http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm">http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm</a>
Una visión general de las balanzas encuentra usted aquí: <a href="http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm">http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm</a>

