

## Higrómetro Confort Control

**higrometro para el control del clima ambiental / función de alarma en caso de peligro de moho / indicación del valor máximo y mínimo / cálculo del punto de rocío / unidades de temperatura °C y °F**

El higrómetro Confort Control es de de reacción rápida y mide la temperatura y humedad del aire de espacios interiores. Con este higrometro Confort Control siempre tiene los dos valores a la vista. Si la temperatura y la humedad están en una relación inadecuada entre ellas, se puede generar moho. El higrómetro Confort Control es el aparato ideal para prevenir la generación de moho. Esto se consigue gracias a su control de temperatura y humedad, además de la indicación de la temperatura del punto de rocío y los valores máximos y mínimos. Debido a su alta precisión, el higrómetro Confort Control mide temperaturas con una exactitud de  $\pm 1$  °C. Las temperaturas se indican en °C o °F en la pantalla de buena visibilidad del higrómetro Confort Control. Respecto a la humedad del aire consigue una exactitud de  $\pm 3$  %. Un alarma óptica o acústica avisa en caso de superar los valores límite, ajustables gradualmente. En las instrucciones de uso detalladas del higrómetro Confort Control encontrará además consejos útiles para la calefacción y ventilación correctas. Con estos medios a mano, la insaludable generación de moho en viviendas formará parte del pasado. Para más preguntas acerca del higrómetro Confort Control consulte por favor los siguientes datos técnicos o utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llamando al teléfono 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le atenderán con mucho gusto sobre el higrómetro Confort Control o todos los demás productos en el campo de los [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorios](#), los [medidores](#) o de las [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Función de alarma en caso de peligro de moho
- Indicación de temperatura y humedad
- Indicación del punto de rocío
- Indicación mín. / máx.
- Seleccionable °C / °F
- Para colgar o poner de pie

### Especificación técnica del higrómetro Confort Control

Rango de medición



Temperatura	-10 ... +60 °C
Humedad del aire	1 ... 99 % H.r.
Resolución	
Temperatura	0,1 °C
Humedad del aire	1 % H.r.
Precisión	
Temperatura	±1 °C
Humedad del aire	±3 % H.r. entre 35 - 75 % H.r. en caso contrario 5 % H.r.
Alimentación	2 x batería 1,5 V AA
Dimensiones	102 x 94 x 66 mm
Peso	250 g

#### **Contenido del envío del higrometro**

1 x higrometro Confort Control, 2 x batería 1,5 V

Aquí puede ver más productos relacionados al término: "Higrómetro":

- [Higrómetro PCE-DPT 1](#)  
(con alarma, indicación de temperatura, humedad del aire y temperatura del punto de rocío)
- [Higrómetro PCE-555](#)  
(termohigrometro económico en formato de bolsillo con análisis del punto de rocío)
- [Higrómetro PCE-320](#)  
(temperatura, humedad relativa, temperatura del punto de rocío, conexiones para sondas, memoria)
- [Higrómetro PCE-313A](#)  
(para humedad / temperatura con registrador de datos, memoria de tarjeta SD: 1 ... 16 GB)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

