

Balanza para colgar PCE-CS 10000N

Balanza para colgar hasta 10 t / Control por mando a distancia / Pantalla con dígitos de 30 mm de altura / Funciones: Hold, Tara, Suma / Acumulador de 7 Ah integrado, duración \geq 50 h

A continuación le presentamos una balanza para colgar para realizar tareas de control de pesado a nivel interno. La balanza para colgar se alimenta por medio de un acumulador interno recargable. La balanza para colgar CS cuenta con la función de tara para poder dosificar con exactitud. Esta balanza se entrega con su gancho y un control remoto incluido en una caja de cartón. Su sólido acabado con un eslabón de acero noble y un gancho recubierto de cinc la hace apta para el uso cotidiano en el sector industrial y en sectores como el comercio, el transporte, la alimentación, etc. La balanza para colgar está equipada con un mecanismo de precisión en cuya fabricación se han utilizado materiales de la mejor calidad, de este modo se garantizan la máxima precisión y fiabilidad. Con ello se aúnan una alta fiabilidad, un manejo sencillo y una gran precisión en la medición a un precio realmente bajo. Además esta balanza no necesita apenas mantenimiento. Su acabado moderno y sus amplios controles de calidad otorgan una gran seguridad a cada balanza para colgar. La balanza para colgar se entrega calibrada de fábrica. Se puede solicitar una calibración de laboratorio con certificado ISO (con coste adicional) para cumplir con su reglamento interno ISO 900x. En resumen, adquiriendo esta balanza para colgar adquirirá un instrumento para el sector profesional. En resumen: un aparato de uso profesional in situ.

La balanza para colgar ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra función útil de la balanza para colgar es la función SUMA. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total. Con la función HOLD puede congelar el valor en pantalla.

Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para colgar, consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [902 044 604](tel:+34967543604) para España, para Latinoamérica e internacional [+34 967 543 695](tel:+34967543695) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta [balanza para colgar](#), y sobre cualquier equipo de [instrumentos de medición](#), [regulación y control](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Rango: 10.000 kg
- Resolución: 5 kg
- Carga mínima: 100 kg
- Control a través del mando a distancia

- Funcionamiento hasta 50 horas
- Funciones: Tara, Hold y Suma
- Pantalla de 5 dígitos y 30 mm de altura
- Manejo sencillo

Especificaciones técnicas

Rango máx.	10.000 kg / 10 t
Resolución	5 kg
Carga mínima	100 kg
Normas	OIML clase III
Rango cero	4 % del rango de pesado
Rango tara	100 % del rango de pesado
Tiempo de respuesta	≤ 10 segundos
Indicación de sobrecarga	100 % del rango de pesado + 9e
Carga de seguridad máxima	125 % del rango de pesado
Carga de ruptura	400 % del rango de pesado
Pantalla	LCD/LED de 5 dígitos, altura: 30 mm
Acumulador	Acumulador de plomo sellado, 6 V / 7 Ah
Duración	≥ 50 horas
Fuente de alimentación	9 V DC / 1000 mA
Alcance del mando a distancia	Aprox. 15 m
Alimentación del mando a distancia	2 x pilas 1,5 V AAA
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Humedad operativa	≤ 85 % H.r. por debajo de +20 °C
Dimensiones	264 x 206 x 745 mm
Peso	30 kg

Imágenes de uso de la balanza de colgar PCE-CS 10000N



Aviso de seguridad: La balanza para colgar se envía siempre con un gancho y un grillete (eslabón). Si alguna vez deseara cambiarlo o añadir al gancho otros grilletes, es muy importante que tenga en cuenta que la balanza para colgar sólo se debe usar con piezas originales o comprobadas. Esto significa que debe tener en cuenta usar ganchos o grilletes que soporten la carga mínima más la carga de seguridad y ruptura indicada. Caso contrario pueden haber averías o accidentes.





La pantalla LED de cinco dígitos de la balanza de colgar permite lecturas remotas.



La balanza de colgar se entrega con grilletes y ganchos.

Contenido del envío

1 x Balanza para colgar PCE-CS 10000N (incluye acumulador, grillete y gancho), 1 x Cargador, 1 x Mando a distancia , 2 x Pilas 1,5 V AAA , 1 x Instrucciones de uso

Componente opcional

Calibración de laboratorio ISO

Para empresas que deseen incluir la balanza en el grupo de herramientas de control internas o para la recalibración anual. El certificado ISO incluye la calibración de laboratorio y el documento con los valores de medición. En el informe pueden figurar el nombre y los datos del cliente.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.