

Medidor de humedad de papel P2

medidor de mano para medir la humedad de rollos y de pilas de papel

El medidor de humedad de papel P2 sirve para medir la humedad absoluta de papel Kraft, papel de embalaje, papel de sacos, cartulina y cartón. El hecho de que este aparato mida con contacto sin producir daños en el material lo hace muy útil para ser usado por el papelerero en las máquinas de papel, para el trabajador en el laboratorio de papel, para el equipamiento del trabajador del departamento de envíos, para el impresor en el control de entrada y para el trabajador de servicio externo en el procesado de reclamaciones.

El medidor de humedad de papel se puede utilizar en tanto en rollos como en pilas de papel colocados en palets. Se medirá la humedad absoluta real. Si tiene alguna pregunta sobre el medidor de humedad, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este medidor de humedad y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



Medidor de humedad de papel P2

- Portátil (formato de bolsillo)
- Alimentado por baterías
- Ligero y de sencillo manejo
- Medición rápida y precisa
- Se utiliza en rollos y pilas de papel colocados en palets
- Mide sin producir daños en el material
- Calibrado de fábrica

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

- Se utiliza para casi todos los tipos de papel y cartón

- Sensor en la parte posterior
- Se entrega en su maletín con batería, estándar de calibración e instrucciones.

Especificaciones técnicas

Rango de medición	3 ... 10 %
Precisión	0,2%
Resolución	0,1%
Profundidad de medición	13 mm (18 mm)
Espesor mínimo de la pila	13 mm
Temperatura operativa	5°C ... 40 °C
Alimentación	batería de bloque de 9 V
Corriente	5 mA
Desconexión automática	a los 90 segundos
Estado de la batería	con batería baja aparece "BAT" en la pantalla
Pantalla	LCD de 3 posiciones
Dimensiones	120 x 60 x 26 mm
Peso	140 g

Contenido del envío

- 1 x Medidor de humedad de papel P2
- 1 x Placa de comprobación
- 1 x Batería de bloque 9V
- 1 x Protector de goma
- 1 x Maletín de madera
- 1 x Manual de instrucciones



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

