

Báscula de gancho PCE-CS 300

ligera y económica báscula de gancho para uso interno /
rango de pesado de 300 Kg (más sobrecarga)


Le presentamos una báscula de gancho, con un rango de medición 300 kg, con la que podrá realizar pesajes de control a nivel interno. Esta báscula de gancho cuenta con la función de tara, lo que le permite efectuar pesados con precisión. La báscula de gancho se entrega con su gancho y un control remoto incluidos. Su sólido acabado la hace apta para el uso cotidiano en el sector industrial y en sectores como el comercio, el transporte o la alimentación. La báscula de gancho se entrega calibrada de fábrica. Si lo desea, puede solicitar una calibración de laboratorio con certificado ISO (con coste adicional) para cumplir con su ISO 900x. En este [enlace](#) podrá encontrar una visión general de todos los modelos de básculas de gancho de los que disponemos. Si tiene más preguntas sobre la báscula de gancho, consulte la siguiente ficha técnica o llámenos: 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre esta báscula de gancho y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [básculas](#).

- Pantalla LED de fácil lectura con cifras de 20 mm de altura e iluminación de fondo
- Control remoto por infrarrojos (distancia máxima de 10 m con respecto a la balanza)
- Tipo de protección IP 54
- Alimentación por medio de cuatro baterías o acumuladores (tamaño AA)
- Aviso sonoro cuando el peso se ha estabilizado
- Eslabón de acero noble, gancho de cinc
- Sobrecarga máxima permitida 150 %
- Calibrable según DIN ISO



Báscula de gancho PCE-CS 300

Medidas de la báscula de gancho PCE-CS 300



Uso de la báscula de gancho





Especificaciones técnicas

Modelo	Rango de pesado máximo [kg]	Peso de carga de mínimo [kg]	Capacidad de lectura [kg]	Reproducibilidad [kg]	Peso neto [kg]
Báscula PCE-CS 300	300	2,0	0,1	0,1	4,0
Protección TARA	IP 54 (protección contra polvo y salpicaduras de agua) si, en el rango completo				
Tpo. de estabilización	< 10 s				
Sobrecarga máxima	150 %				
Indicador	pantalla LED de 30 mm				
Alimentación de la báscula de gancho	cuatro baterías o acumuladores AA (los acumuladores se deben cargar externamente)				
Control remoto	para todas las funciones				

Contenido del envío

1 x básculas de gancho PCE-CS 300, 4 x baterías de 1,5 V AA, 1 x control remoto por infrarrojos (baterías incluidas), 1 x eslabón, 1 x gancho, 1 x caja de transporte e instrucciones de uso

Componente opcional

- Calibración de laboratorio ISO

Nosotros podemos entregar la báscula de gancho a un laboratorio de calibración externo para que sea comprobada y se constaten en un certificado los valores de medición con sus desviaciones. La calibración confirma que los valores de medición se basan en el patrón de control nacional normal.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.