

## Humidímetro para heno serie PCE-HMM

humidimetro para determinar la humedad y temperatura del heno y la paja / construcción robusta / indicación continua del valor de medición / sensor de acero inoxidable disponible en 4 diferentes longitudes: 25 cm, 50 cm, 100 cm o 270 cm

El humidímetro PCE-HMM es un medidor profesional para determinar la temperatura y la humedad de heno o paja prensada. El humidimetro dispone de una sonda de acero inoxidable disponible en 4 diferentes longitudes, y una empuñadura ergonómica de madera. El humidímetro PCE-HMM es muy robusto y para el uso de muchos años. El rango de humedad es de 9 a 50 %, y el de temperatura de -10 a + 100 °C. La pantalla LCD del humidimetro indica continuamente el valor actual de humedad. Esto permite medir en varios lugares y diferentes balas de paje sin tener que presionar ninguna tecla. El humidímetro PCE-HMM permite asegurar la calidad durante la siega o el secado, previniendo hongos y fermentación. Si tiene más preguntas acerca del humidímetro, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del humidimetro o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Rango humedad: 9 ... 50 %
- Rango temperatura: -10 ... +100 °C
- Resolución: 0,1 %
- Sensor disponible en 4 diferentes longitudes
- Pantalla LCD con dígitos de 15 mm de altura
- Función Hold, promedio y suma

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>

- Precisión: 0,8 %

- Construcción robusta

### Especificaciones técnicas del humidímetro serie PCE-HMM


Rango humedad	9 ... 50 %
Rango temperatura	-10 ... +100 °C
Resolución en pantalla	0,1 %
Precisión	0,8 %
Pantalla	LCD con dígitos de 15 mm de altura
Teclado	4 teclas
Empuñadura	madera, estable y ergonómica
Carcasa	de plástico protegido contra polvo y salpicaduras de agua
Longitud de la sonda	PCE-HMM 25: 25 cm PCE-HMM 50: 50 cm PCE-HMM 100: 100 cm PCE-HMM 270: 270 cm
Funciones	Función Hold, promedio y suma
Iluminación de la pantalla	Automático
Desconexión	Automático
Calibración	Automático
Alimentación	Batería de 9V
Dimensión del equipo	772 x 70 x 48 mm (versión con sonda de 50 cm)
Medición del embalaje	800 x 78 x 54 mm (versión con sonda de 50 cm)
Peso (batería incluida)	650 g (versión con sonda de 50 cm)

El humidímetro es ideal para medir la temperatura, la humedad y la calidad del heno ...



... así como el control de calidad de la paja.





### Ventajas del uso del humidímetro de paja PCE-HMM

- Control de humedad en la siega, la compra y venta
- Seguridad en el almacenamiento del heno y la paja
- Asegura la calidad del alimento y protege de daños por hongo y fermentación
- Control de temperatura
- Medidor robusta para el uso diario
- Ideal para el uso de heno y paja





### Contenido del envío del humidímetro serie PCE-HMM

1 x humidímetro serie PCE-HMM, 1 x sonda de 50 cm (o 25/100/270 cm, según la versión),  
1 x batería 9 V, instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

