

## Termohigrómetro PCE-HT 50

**Termohigrometro para interiores con sensor adicional de temperatura externa / Gran pantalla / Montaje en pared o sobre mesa / Alimentado por pilas**

El termohigrómetro PCE-HT 50 es un dispositivo ideal para el control de la temperatura y humedad en interiores. El termohigrómetro se usa sobre todo en viviendas y en puestos de trabajo. El termohigrómetro para interiores integra un sensor de temperatura y humedad del aire. El dispositivo calcula en base a estos dos parámetros el nivel de confort que puede haber en la vivienda o en la oficina. Además de estos dos parámetros es posible medir, por ejemplo, la temperatura exterior mediante el sensor de temperatura externo. Sin embargo, también puede usar este sensor de temperatura externo para medir por ejemplo en un laboratorio, la temperatura de una nevera o una incubadora.

Adicionalmente el termohigrómetro para interiores indica la fecha y la hora. Puede cambiar la unidad de la temperatura entre °C y °F. Además, pulsando sólo una tecla podrá ver en pantalla la temperatura máxima y mínima.

Si tiene alguna pregunta sobre el [termohigrómetro](#), consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548). Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el termohigrómetro, o sobre el resto de los productos en el campo de los [sistemas de regulación y control](#), de la [tecnología de laboratorios](#), de los [medidores](#) o de las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Sensor interno de temperatura y humedad
- Gran pantalla
- Sensor externo de temperatura
- Indicación de la fecha y la hora
- Función despertador
- Alimentación por pilas

### Especificaciones técnicas del termohigrómetro PCE-HT 50

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Temperatura del aire	-20 ... +60 °C	0,1 °C	± 1 °C
Humedad del aire	20 ... 99 % H.r.	1 % H.r.	±3 % (50 ... 80 % H.r.) ±5 % (rango restante)
Temperatura (externa)	-50 ... +100 °C	0,1 °C	± 1 °C
Unidades		°C / °F	
Indicación adicional		Fecha, hora, nivel de confort	
Alimentación		2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA	
Condiciones operativas		-20 ... 60 °C / máx. 90 % H.r.	
Condiciones de almacenamiento		-40 ... 60 °C / máx. 90 % H.r.	
Dimensiones		117 x 95 x 23 mm	
Dimensiones del sensor externo de temperatura		Ø 4 x 25 mm, longitud del cable: aprox. 140 cm	
Peso		Aprox.185 g, pilas incluidas	





### Contenido de envío del termohigrómetro PCE-HT 50

1 x Termohigrómetro PCE-HT 50, 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

