

Termohigrómetro PCE-TH 5

termohigrómetro para detectar la temperatura y humedad del aire / sensor interno / determinación del punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo / función Data-Hold/ valor promedio mín., máx./ función de ahorro de la batería /

El termohigrómetro PCE-TH 5 posibilita como medidor universal de temperatura y humedad del aire la medición tanto de la temperatura y la humedad del aire. También determina el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo. El termohigrómetro detecta la temperatura y la humedad del aire a través de un sensor interno y posibilita el cálculo del punto de rocío y de temperatura de bulbo húmedo. Gracias a la función Data-Hold se puede almacenar un valor en la pantalla. La pantalla de fácil lectura muestra además el valor mínimo, máximo y promedio de la medición. El termohigrómetro se acciona mediante una batería de litio de larga vida, que, gracias a la función de desconexión automática a los 15 minutos de inactividad, permite prolongar la vida de la batería. Aquí encontrará una vista general de todos los modelos de [termohigrómetro](#) de que disponemos actualmente. Si tiene más preguntas acerca del termohigrómetro PCE-THA 5, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el termohigrómetro PCE-THA 5, o sobre el resto de los productos en el campo de los [sistemas de regulación y control](#), de la [tecnología de laboratorios](#), de los [medidores](#) o de las [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Para temperatura y humedad del aire
- Función Data-Hold
- Sensor interno
- Valor máx. mín. y promedio
- Función de ahorro de la batería
- Punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo

Especificaciones técnicas del termohigrómetro PCE-THA 5

Rango de medición de temperatura	-20 ... +50 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±0,6 °C
Rango de medición de humedad	0 ... 99,9 % H.r.
Resolución	0,1 % H.r.
Precisión	±3 % H.r. (a 25 °C, 10 ... 90 % H.r.) o 5% H.r.
Temperatura operativa	-20 ... +50 °C, <80% H.r.
Alimentación	Batería de litio CR2032
Dimensiones	135 x 18 x 36,3 mm



Contenido del envío del termohigrómetro PCE-THA 5

1 x termohigrómetro PCE-THA 5, 1 x batería de litio CR2032, instrucciones de uso
Aquí podrá encontrar cualquier tipo de "Termohigrómetro":

- [Termohigrómetro PCE-HT 71](#)

(con registrador para temperatura y humedad, memoria de 32.000 valores de medición)

- [Termohigrómetro PCE-MHT 1](#)

(termohigrómetro en formato de bolsillo, para aplicaciones móviles diarias)

- [Termohigrómetro PCE-555](#)

(termohigrómetro económico en formato de bolsillo con análisis del punto de rocío)



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

