

Termómetroinfrarrojo PCE-666

Termometroinfrarrojo combinado para medir por y sin contacto / Medición a través de pinza, sonda e infrarrojo / Función Hold / Medición de valor extremo / Ajuste del valor de emisividad

El termómetro infrarrojo PCE-666 es un termómetro combinado, que mide con y sin contacto. El termometro infrarrojo dispone de una punta de medición y una pinza de medición. En caso que pliegue la sonda el instrumento medirá automáticamente la temperatura a través de la sonda. En caso contrario, medirá a través de la pinza. Si presiona le tecla infrarroja, entonces podrá realizar una medición de temperatura sin contacto. Las diferentes formas de medir la temperatura disponen también de diferentes rangos, que los puede leer en las especificaciones técnicas. Además de todo ello, el termómetro infrarrojo dispone de diferentes funciones de medición. Incluye la función HOLD, la función valor límite, la desconexión automática, el ajuste del valore de emisividad, la indicación de valores extremos, y la selección de unidad entre °C y °F. En cualquier modo de medición, el termómetro infrarrojo dispone de una resolución de 0,1.

Gracias a sus muchas funciones puede usar el termometro infrarrojo en diferentes campos de producción y control de calidad. Esto incluye la fabricación y almacenamiento de alimentos, la producción de lacas y pinturas, y otros ámbitos de la industria productora.

Si tiene alguna pregunta sobre el termómetro infrarrojo, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este termometro infrarrojo y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas PCE lbérica S.L.



PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/



- Indicación del valor en °C o °F

- Funciones HOLD y desconexión automática

- Tiempo de respuesta rápido

Especificacionestécnicas

Rango de temperatura: Infrarrojo

Tiempo de respuesta

Precisión medición infrarroja

Óptica

Grados de emisividad

Rango de temperatura: Sonda Rango de temperatura: Pinza

Apertura de la pinza

Precisión

Resolución

Peso

Dimensiones

- Óptica 1:1

- Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F

- Diferentes rangos de medición

-35 ... +260 °C (-31 ... +500 °F)

<500 ms

±2 % del valor o ±2 °C (±4 °F)

1:1

ajustable (0,1 ... 1,0)

-40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)

-40 ... +230 °C (-40 ... 446 °F)

25 mm (1 ")

±1,5 % o ±2 °C (±3,8 °F)

0,1 °C (0,1 °F)

103 g

183 x 52 x 25 mm

Más imágenes del termómetro infrarrojo PCE-666



La visualización del valor en pantalla depende del modo de uso.



Aquí observa la apertura para la medición infrarroja del termómetro infrarrojo.







La sonda de temperatura del termómetro infrarrojo es plegable.

Aquí observa la pinza del termómetro infrarrojo PCE-666.

Contenido de envío

1 x Termómetro infrarrojo PCE-666, 1 x Pila, Instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.