

Termómetro infrarrojo PCE-670

Termómetro de mano infrarrojo con un amplio rango de medición: -33 ... 500 °C
Óptica de 9:1 / Unidades: °C y °F / Láser circular / Pantalla

El termómetro de mano infrarrojo es un dispositivo sencillo y ergonómico para medir la temperatura superficial. El termómetro de mano dispone de una pantalla que indica la temperatura actual del punto que está midiendo. En menos de un segundo obtiene la temperatura superficial de incluso objetos calientes, peligrosos o de difícil acceso, gracias a su método de medición sin contacto. Es por ello que no tiene casi ningún límite a la hora de medir. Es por ello que puede usar este termómetro de mano infrarrojo para controlar sistemas de calefacción y ventilación, suelos radiantes o detectar zonas calientes en instalaciones eléctricas. El grado de emisividad de este termómetro de mano infrarrojo es fijo de 0,95, por lo que cubre el 90 % de los trabajos de medición de temperatura.

Para poder apuntar con precisión, el termómetro de mano infrarrojo dispone de un láser circular. Este aumenta o disminuye el tamaño según la distancia a la que esté midiendo. El termómetro de mano infrarrojo se alimenta con una pila de 1,5 V, tipo AA. El tiempo operativo del termómetro de mano infrarrojo es de hasta 30 horas.

En el siguiente [enlace](#) podrá ver una visión general donde encontrará el termómetro infrarrojos que más se adecue a sus necesidades. Si tiene alguna pregunta sobre el termómetro infrarrojo consulta la siguiente ficha técnica o llámenos al [+34 967 543 548](tel:+34967543548) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del termómetro infrarrojo o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Rango de temperatura infrarrojo: -33 ... 500 °C
- Unidades: °C o °F
- Valor permanece 2 segundos en pantalla
- Óptica de 9:1

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

- Desconexión automática
- Indicación de la temperatura actual y máxima
- Manejo sencillo
- Incluye pila y manual de instrucciones

Especificaciones técnicas del termómetro infrarrojo PCE-670

Rango de temperatura	-33 ... 500 °C -9,9 ... 199,9 °C: 0,1 °C
Resolución	>200 °C: 1°C
Precisión	± 2 % del valor o ± 2 °C; aplica el valor más alto
Óptica	9:1
Grados de emisividad	0,95 (fijo)
Láser	Láser circular, clase 2
Tiempo operativo	Aprox. 30 horas
Condiciones operativas	0 ... +30 °C / máx. 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... +40 °C / máx. 65 % H.r.
Alimentación	Pila de 1,5 V, tipo AA
Pantalla	LCD
Dimensiones	150 x 25 x 27 mm
Peso	74 g





Contenido del envío

1 x Termómetro de mano infrarrojo PCE-670, 1 x Pila de 1,5 V, tipo AA, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.