

Termómetro infrarrojo PCE-IR 90

Termómetro infrarrojo con Bluetooth / Rango: -40 ... 300 °C / Cargador / Sonda de penetración para medir la temperatura interna / Pantalla retroiluminada / Indicador de valoración / Cronómetro / Emisividad 0,95 fijo

El termómetro infrarrojo sirve para comprobar la temperatura de alimentos. Con este termómetro infrarrojo puede medir la temperatura superficial usando el sensor infrarrojo, y la temperatura interna usando el sensor de penetración plegable. Ambos sensores del termómetro miden la temperatura en un rango de -40 ... 300 °C.

Además de visualizar el valor de temperatura, el termómetro infrarrojo dispone de un indicador de valoración. Este indicador del termómetro infrarrojo señala si la temperatura del alimento es óptima. En caso que la temperatura esté entre 4 y 65 °C se señala mediante un LED rojo. Si la temperatura es inferior a 4 °C o superior a 65 °C se señala con un LED verde. Esta función del termómetro infrarrojo es especialmente importante pues permite controlar la cadena de temperatura. Esta es la razón por la que este termómetro infrarrojo se utiliza especialmente en la industria alimenticia.

La interfaz Bluetooth permite que el termómetro infrarrojo se comunique con un dispositivo móvil Android o iOS. La aplicación gratuita del termómetro infrarrojo permite registrar los valores de medición y exportarlos para realizar un análisis posterior. Si desea recargar el termómetro infrarrojo simplemente debe colocarlo en la estación de carga. Integra una interfaz micro USB de 5 V.

Si tiene alguna pregunta sobre el termómetro infrarrojo, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548). Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este termómetro infrarrojo y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) PCE Ibérica S.L.





- Rango: -40 ... 300 °C
- Sensor de penetración y sensor infrarrojo
- Temporizador y cronómetro
- Carga a través de cable micro USB
- Termómetro portátil
- Manejo sencillo

Especificaciones técnicas del termómetro infrarrojo PCE-IR 90

Sensor infrarrojo

Rango	-40 ... 300 °C / -40 ... 572 °F	
Resolución	0,1 °C / 0,1 °F	
Precisión	±1 °C / ±1,8 °F ±2,5 °C / ±4,5 °F ±1,5 %	0 ... 65 °C / 32 ... 150 °F <0 °C / <32 °F >65 °C / >150 °F
Óptica	2:1	
Tiempo de respuesta	<500 ms	
Emisividad	0,95 fijo	

Sensor de penetración

Tipo	Sensor de resistencia	
Longitud	100 mm	
Rango	-40 ... 300 °C / -40 ... 572 °F	
Resolución	0,1 °C / 0,1 °F	
Precisión	±1 °C / ±1,8 °F ±1,5 °C / ±4,5 °F	-40 ... 200 °C / -40 ... 392 °F >200 °C / >392 °F

Otras especificaciones

Interfaz	Bluetooth (transferencia de datos) Micro USB (para recarga)
Funciones adicionales	Temporizador y cronómetro
Alimentación	Acumulador de 4,2 V 1300 mAh Estación de carga de 5 V DC / 1 A, se conecta mediante cable micro USB
Condiciones operativas	0 ... 50 °C , <85% H.r. sin condensación
Dimensiones	176 x 55 x 40 mm
Peso	185 g





Contenido de envío del termómetro infrarrojo PCE-IR 90

1 x Termómetro infrarrojo PCE-IR 90, 1 x Cable de carga micro USB, 1 x Estación de carga, 1 x Bolsa de transporte, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>